

# АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

от «22» ноября 2022г.

г. Киров

Владелец МБОУ «Вятская православная гимназия».

Адрес установки г. Киров, ул. Московская, 35.

Характеристика поверхности игровой площадки : Игровые площадки изготовлены – Горка с применением металла-проката , дерева и пластика, все элементы кроме скользящего покрытия покрыты краской; - Детский спортивный комплекс для лазания с применением металла, дерева и пластика, все элементы покрыты краской.

## Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Детская горка	Гниение деревянных элементов не выявлено, металл без коррозии, лакокрасочное покрытие в целостности	Дефекты не выявлены	нет	нет
2	Детский спортивный комплекс для лазания	Гниение деревянных элементов не выявлено, металл без коррозии, лакокрасочное покрытие в целостности	Дефекты не выявлены	нет	нет

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Инженер по ОТ



В. Н. Козлов

№ п/п	Владелец	Ответственный за осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	«Вятская православная гимназия»	Инженер по ОТ Козлов В.Н.	1. Детская горка. 2. Детский спортивно – игровой комплекс для лазания	22.11.2022г.	В результате осмотра: гниения деревянных конструкций не выявлено, металлические элементы конструкций без явных следов коррозии, полиэтиленовые элементы в целостности, лакокрасочное покрытие без повреждений.	Мероприятий к восстановлению не требуется	